


Схема электрическая подключения



Ответные части : колодка гнездовая 602606 на гнезда 203612 по ОСТ37.003.032-88.

#### Назначение выводов

- 1 – "масса" /минус АКБ/;
- 2 – клемма "КЗ" выключателя приборов и стартера ;
- 3 – обмотка реле стартера ;
- 4 – фаза генератора ;
- 6 – клемма "СТ" выключателя приборов и стартера.

Реле блокировки  
стартера